

红线警戒要记详 莫让生命再消亡

随着城市的发展脚步加快,部分企业为满足市场需求,在加快生产经营节奏的同时,忽视安全生产工作,导致生产安全事故发生,给人民群众生命财产造成重大损失。

据区安监局统计,2011年至2013年,全区共发生生产安全亡人事故15起,亡15人。

按时间节点划分:15起事故中1至6月

共发生4起,占事故总数的26.67%;7至12月共发生11起,占事故总数的73.33%,其中7至9月的暑期发生事故7起,占事故总数的46.67%。

按事故类别划分:15起事故中10起为高处坠落事故,占事故总数的66.67%;防护措施不到位2起,占事故总数的13.33%;起重伤害、触电、坍塌事故各一起,均占事故总数

的6.67%。

按造成事故的原因划分:“三违”现象导致事故的比率较大,15起事故中11起是由于违章作业、违章操作、违反劳动纪律等因素造成的,占事故总数的73.33%;其余4起均为安全防护不到位,占事故总数的26.67%。

按照行业划分:近3年建筑施工生产安全事故发生10起,占事故总数的66.67%。

违法违规作业 终酿亡人悲剧

【案例1】

2013年3月9日11时30分,XX公司施工人员贾某,在XX工程进行护壁作业时,其上方约1.5米处混凝土护壁突然坍塌,导致孔壁处的砂石塌落,将贾某埋在桩孔底部。

经事故调查组认定作业人员违反施工方案、技术规范作业是造成此次事故的直接原因。

间接原因:一是违反技术规范施工;二是安全技术交底存在漏洞;三是安全教育不到位,安全检查不到位。

【点评】

这是一起由于作业人员冒险作业,违反施工工序而引发的生产安全责任事故。应从事故中吸取的教训:

1. 施工单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识。
2. 施工单位应当如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
3. 施工单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查。

小知识:人工挖孔桩施工注意事项

1. 每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体,并采取有效的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10米时,应有专门向井下送风的设备,风量不宜少于每秒25升。
2. 挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口周边1米范围内,机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。
3. 孔内必须设置应急软爬梯供人员上下;使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。电葫芦宜用按钮式开关,使用前必须检验其安

全起吊能力。

【案例2】

2013年7月12日6时30分,XX公司施工人员马某某,在XX商业项目B段四层西南预留烟道口(1.8米×1.4米)处绑扎地梁钢筋时,身体失衡,从烟道口处坠落到二层地面(落差约10米)。

经事故调查组认定作业人员违反施工方案作业,是造成此次事故的直接原因。

间接原因:一是违反安全防护标准;二是安全隐患整改不到位;三是安全检查、安全管理不到位。

【点评】

这是一起由于作业人员安全意识淡薄,违章作业,现场安全管理不到位导致的生产安全责任事故。应从事故中吸取的教训:

1. 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。
2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。
3. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。

小知识

“三宝、四口”是指安全帽、安全带、安全网;预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口。

“四口”防护的注意事项:

1. 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口应有防护措施;防护措施、设施应铺设严密,符合规范要求;防护设施应达到定型化、工具化;电梯井内应每隔二层(不大于10米)设置一道安全平网。
2. 通道口防护应严密、牢固;防护棚两侧应设置防护措施;防护棚宽度应大于通道口宽度,长度应符合规范要求;建筑物高度超过30米时,通道口防护顶棚应采用双层防护;防护棚的材质应符合规范要求。

安监提示

随着气候变化,户外、高空等作业增加,劳动用工方式的多样化等原因,给安全生产带来了较大影响。安监部门提醒各生产经营单位:

一是要强化对安全生产工作重要性的认识,要牢固树立安全发展的理念,落实企业的安全生产主体责任,始终坚持把安全工作放在各项工作的首位;

二是要根据有关法律法规的规定,加强对职工的安全生产教育培训,强化职工的安全意识,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握安全操作技能,未经教育培训合格的从业人员不得上岗作业。

三是要重视安全生产检查和隐患排查治理工作,加强安全监管,对检查中发现的各类隐患要立即采取断然措施予以消除,同时要严格要求从业人员遵守操作规程等各项规定,杜绝有章不循、纪律松弛的现象。

毛大伟 李杰

我区举办暑期毕业生专场招聘会

本报讯 7月29日,我区举办2014年暑期毕业生就业服务月石景山分会场专场招聘会。本次招聘会主要以应往届高校毕业生、长期失业毕业生、困难家庭毕业生为主要服务对象。

为了顺利举办招聘会,区人才中心积极拓展就业岗位,借助于中关村科技园区石景山园的资源优势,积极主动联系适合高校毕业生的就业岗位。区人力资源市场积极联系李楠土工事务所、世行国际石油化工有限公司、中融集团等单位,提供社会工作者、文案策划、会计等岗位。

同时,区人才中心积极联系各个街道(鲁谷社区)社保所,利用社保所服务机构职能,通过石景山各街道社区,联系长期失业毕业生、家庭困难毕业生,开展就业推荐工作,将企业信息制成宣传单送达到社区,将信息扩大化,从而带动高校毕业生参加招聘会的积极性。

张洋

本栏目由区人力社保局协办

可持续发展专栏

绿色消费

“绿色消费”是既满足生活需要,又不浪费资源、不污染环境的一种消费行为,是在人们深刻认识环境问题的危害后逐渐形成的一种新的消费方式,是人类深刻反思自身消费行为后进行的理性选择。近年来,石景山区多次举办“关注食品包装安全,倡导绿色消费理念”社区讲座、主题宣传活动等,提倡每个家庭、每个人都行动起来,从身边小事做起,从日常生活做起,适度消费、选购环保产品、抵制一次性用品、注重垃圾分类处理、保护野生动物,绿色消费已贯穿居民日常生活的方方面面。2012年以“树立绿色消费理念、倡导科技生活方式”为主题的第十七届北京商业科技周在石景山区万达广场启动,消费者的绿色需求取向,可激励生产者和经营者不断提高产品的环境性能,从而有效地促进整个社会乃至整个人类的可持续发展。

本栏目由区科委园区协办

军区联勤部西院道路改造工程完工

本报讯(通讯员周萍)经区市政部门3个月的施工改造,日前,军区联勤部西院道路现已重新通车。

军区联勤部西院道路起点为石府路,终点高井沟北岸。近年来,由于重载车辆多,路面破损严重,已不能满足正常通行需要。为了

改善部队周边道路环境,提高通行能力,保障安全出行,今年4月中旬,区市政部门开始对该路进行改造,整体铺设沥青混凝土253米,路宽12米,道路两侧新建步道并添加了公交站亭。完工后,美化道路沿线同时也方便了周边居民出行。

简讯

●为降低全区蚊蝇等害虫密度,预防病媒传播疾病的发生,按照市爱卫会的统一部署,6~8月,我区组织开展了群众性灭蚊蝇活动。灭蚊蝇活动将采取以环境治理、物理防治为主,化学防治为辅的综合防治措施。

侯宇州 王璐

北京天山陵园

青山栖忠骨 绿水伴英雄

天山陵园位于门头沟军庄镇风景秀丽的西山脚下,从三家店西口转964西杨坨站下。

生活便利

刊登热线: 51667918

建材家居

京西家具建材
咨询电话: 88796938
海特饭店往北路东
爱玛裕家居购物广场
咨询电话: 88785688
地址: 双峪路麻峪河西
爱玛裕古玩文易广场
咨询电话: 88787088

教育

中国人民大学网络教育
咨询电话: 88696495
优能中学教育
咨询电话: 56983207

印刷品制作

咨询电话: 68600298

医疗服务

朝阳医院京西院区
急诊51718199
石景山区京原路5号
首钢医院 总机68875731
石景山区西黄村
北京长庚医院无固定点医保医院
古城南里8号 88296363
中国中医科学院眼科医院
电话: 68686800
北京市石景山区鲁谷路33号

新款宣传栏

咨询电话: 51667918

家电维修

艺鸿浩家电维修68845217
专业维修、制冷上门服务

我们荣耀服务

感谢您的信任与合作! 为您服务, 我们深感荣耀; 为您服务, 我们时刻准备着



电话: 60810732 / 60813732
网址: www.tianshanly.com