

环保督察 立查立改

# “一把手责任制”落实中央环保督察组交办案件办理

自中央第一环境保护督察组于今年11月29日进驻本市以来,区委、区政府领导高度重视,要求严格落实主要领导第一责任,“一把手”负全责。

区委抽调骨干人员建立交办件专项工作组,实现对中央环保督察工作的24小时响应,接到通知立即核实、马上分派到相关责任部门,建立“核查、办理、反馈、复查、建档”五步工作法,提出“案件分办不过夜、

会办意见不过日、反馈报告72小时、第三方每日督查”的时限要求,迅速解决了西黄村火车站违法建设等一系列信访举报问题,环境整治效果明显。所有办理案件均纳入城市管理监督指挥中心台账,加强日常巡查,聘请社会第三方机构监督。

对于每个信访举报问题,在办理同时,纪检部门同步跟进,落实产权单位和监管部门的“一把手”责

任,做到日常巡查和落实责任“双保险”,从两方面切实防止问题反弹。

截至12月14日,中央环保督察组转交我区14批39件环境信访投诉问题,已办结27件,目前首都之窗已公示我区15件信访案件调查处理情况(见下表)。其中,责令整改72家,立案处罚2家,处罚金额1.05万元,立案侦查4件,约谈79人。

中央环境保护督察组交办信访案件调查处理情况(公示截至12月14日)

序号	反映主要问题	归属单位	调查核实情况	是否属实	处理处罚和问责情况
1	石景山区八角、杨庄地段附近燃放烟花爆竹和公交车尾气排放黑烟。怀疑洒水车会影响空间质量监测子站数据。	本区	石景山区环卫中心对洒水车洒水降尘进行核实,属于日常作业范围;公交车等尾气冒黑烟不属实;有燃放烟花爆竹现象,但是限于婚丧嫁娶。	部分属实	12月1日,石景山区环保联合会食药监局、工商局、城管局等对一家排放超标餐馆下达了限期治理通知,要求12月8日前整改完毕。
2	石景山区中铁建设混凝土公司渣土车道路遗撒,将废水直排到道路。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
3	石景山区衙门口村中铁的商品混凝土有限公司和金隅砂石厂扬尘污染,武警十四支队的东南侧一个胡同内生活垃圾和建筑垃圾随意堆放。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
4	丰台区张仪村西北侧一混凝土搅拌站粉尘污染。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
5	石景山区京山天宏高尔夫俱乐部东侧的“中铁建搅拌厂”粉尘污染、污水直排;武警第十四支队南侧道路堆放垃圾及露天焚烧。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
6	石景山区燕都医院西南侧一混凝土搅拌站扬尘污染;夜间运输车辆噪声扰民。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
7	石景山区衙门口村天大商城西侧两家砂石厂运输渣土车辆扬尘污染。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
8	石景山区76路吴庄南公交站西侧500米“金鹏混凝土搅拌站”扬尘污染。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
9	石景山区衙门口东路武警十四支队北侧“中铁建砂石厂”及“中铁建混凝土搅拌站”扬尘污染。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
10	石景山区衙门口村“中铁公司搅拌站”粉尘污染及环境脏乱差。	本区	石景山区环保局、住建委、集体经济办、城管委、城管局、环卫中心、鲁谷社区、交通支队到现场核实情况,中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站存在扬尘和噪声污染问题,垃圾清运不及时。	属实	中铁建设集团混凝土搅拌站、金鹏混凝土搅拌站已暂时全部停工停产,物料全部苫盖,区环保局已要求其做好洒水降尘和卫生保洁,加强日常监管。
11	石景山区西黄村火车站周边环境脏乱差和北方工业大学北门北侧30米火车站内一违章建筑。	本区	石景山区八角街道会同苹果园街道、区域管局、城管委、食药监局、工商分局调查,餐饮经营行为无经营许可;火车站内违章建筑和环境脏乱差等情况属实	属实	石景山区八角街道牵头,由食药部门责令改正违法行为;对35平米违章建筑现场拆除;对区域环境进行了彻底清理,清除垃圾12吨,环境明显改善。
12	石景山区滨河园小区7号院西北侧墙外每天晚上6、7点,早上4、5点露天焚烧,希望调查处理。	本区	石景山区古城街道牵头组织相关部门现场调查,信访所涉区域属于首钢总公司管辖范围。经查,周边未发现有露天焚烧行为。但发现有居民用烧柴方式来烧水做饭,现场有冒烟现象,但不属于露天焚烧。	部分属实	古城街道办事处及区域管执法局对巡查发现的烧柴做饭冒烟问题进行现场劝诫。
13	石景山区玉泉北里二区玉泉新城小区东南角约5000平方米垃圾坑,散发恶臭异味,小区排污管线没有接入市政管线,经常堵塞,污水溢流,影响居民生活。	本区	石景山区政府组织有关部门现场调查。经查,举报点位是玉泉新城小区20号楼东南侧大坑,属于玉泉新城项目,该坑形成于上世纪七十年代,目前用于玉泉新城和国防大学居民楼的夏季雨水排放。2016年7月20日大雨后,国防大学家属楼的污水管线坍塌堵塞,其物业通过泵将污水抽入雨水管道,造成大坑出现污水。大坑周边生活垃圾主要来源于个别居民和流动商贩随手丢弃。	属实	石景山区政府协调市排水集团开展抢险排污,坑内污水已全部抽运处理完毕。玉泉北里二区坍塌排污管线已经修复,杜绝了污水外溢进入大坑问题。老山街道已组织人员对大坑周边乱倒垃圾进行了彻底清理,并协调物业在大坑周边建立围挡,防止偷倒乱倒和反弹。
14	石景山区八大处公园停车场西侧60米、八大处公园一处长安寺南墙外20米处的两排平房,50米处一座塔院均未进行煤改电。该地两排平房没有公共厕所和下水管道。	本区	石景山区政府牵头,组织属地各相关部门现场调查。经查,两处平房分别由八大处公园管理处和部队节能办供电,两处用电均属于高压自管户。信访中所提及的两排平房和塔院住户每户均自行建有厕所,塔院周边也均搭有临时简易厕所。	属实	1、根据《2016年北京市农村地区村庄“煤改清洁能源”和“减煤换煤”工作方案》相关政策规定,高压自管户不在北京市“煤改电”政策支持范围内。 2、苹果园街道办事处已于2016年10月18日向八大处公园管理处送达了石景山区无煤区建设工作函,要求其做好本单位无煤化工作。 3、据现场实地勘察和测量,该地区在文物保护区和古树保护范围内,不具备在附近修建排水及公厕的条件。
15	石景山区衙门口村“中铁十四局混凝土搅拌站”运输车辆扬尘污染,周边2、3家无名非法砂石场之前扬尘污染非常严重,现已停工。搅拌站东墙外、衙门口中路路南分别有一个出租大院,经常露天焚烧垃圾。	本区	石景山区政府组织相关部门进一步现场核实。2016年,两家搅拌站经区环保部门监测扬尘无组织排放情况和现场环境监察,未发现环境违法行为。对于举报的露天焚烧垃圾现象,经区域管局多次巡查,未发现该区域有焚烧现象和焚烧痕迹。	部分属实	石景山区政府组织相关部门进一步现场核实。2016年,两家搅拌站经区环保部门监测扬尘无组织排放情况和现场环境监察,未发现环境违法行为。对于举报的露天焚烧垃圾现象,经区域管局多次巡查,未发现该区域有焚烧现象和焚烧痕迹。

(表格备注:摘自首都之窗“环保督察 立查立改”工作专栏)